

RUPALIT® Prozess & Portfolio

1. Verseilen



RUPALIT®



Kupferlackdraht

RUPALIT® AL




Aluminiumlackdraht

2. Isolieren




RUPALIT® Plus



mit Garn



mit Folie



mit Extrusion

RUPALIT® Safety



mit Folie – mind.
66% überlappt

IEC 62638 (IEC 60950)
IEC 60065
IEC 61558
IEC 60601

3. Profilieren



RUPALIT® Profil



RUPALIT® Plus Profil



mit Garn


RUPALIT® Safety Profil



mit Folie

IEC 62638 (IEC 60950)
IEC 60065
IEC 61558
IEC 60601

RUPALIT® Planar



RUPALIT® Flecht

